

目 录

1.1	声明约定	2
1.2	指令详解	2
1.2.1	运动类	2
1.2.2	命令控制类	4
1.2.3	跳转类	6
1.2.4	逻辑(位操作)	8
1.2.5	运算类	10
1.2.6	数据传送类	12
1.3	指令编码表	14

1.1 声明约定

特别注意!!! 本文的指令描述中:

- COM 表示指令名称;
- X 表示轴号或运动类型:

0: X 轴;	1: Y 轴;	2: Z 轴;
3: A 轴;	4: B 轴;	5: C 轴;
6: XYZ 直线插补;	7: ABC 直线插补;	
8: XYZ 圆弧插补;	9: ABC 圆弧插补;	
- #data1, #data2、 #data3 等表示整数型常数;
- #fdata1, #fdata2、 #fdata3 等表示整数型常数;
- S#1, S#2 表示整数型变量 (或表示为寄存器), 无特别说明, 可以是 M 或 S 型变量,;
- M#1, M#2 表示为 M 型变量;
- F#1, F#2 表示为 F 型变量;
- B#1, B#2 表示位变量 (或表示为位寄存器)
- W#1, W#2 表示为字变量;
- #line 表示为程序行号 (整数型常数)
- 其它符号参照指令中的说明。

1.2 指令详解

1.2.1 运动类

1) . 单轴运动

格式: COM X, #data1 / COM X, S#1

X: 指定轴号, 有效值{0~5} (DMC630M 只能为 0~2);
 #data1、 S#1: 单轴运动数值, S#1 可以为 M 或 S 型变量;

指令: DRVAD 绝对地址/常数单轴运动
 DRVAM 绝对地址/变量值单轴运动
 DRVID 相对地址/常数单轴运动
 DRVIM 相对地址/变量值单轴运动

说明: 指令执行时, 受控目标将沿单轴方向, 移动#data (S#1) 个脉冲数或移动到#data (S#1) 位置 (相对原点)。

例: Y 轴运动, 当前坐标 Y=1000 (与其他轴坐标无关), S130=3000。

指令: "DRVAD 1, 3000"	执行结果: 系统从当前点, 沿 Y 轴方向移动到 Y=3000 点, 其他轴坐标不变, 如图 1-1-A;
指令: "DRVAM 1, S130"	执行结果: 系统从当前点, 沿 Y 轴方向移动到 Y=3000 点, 其他轴坐标不变, 如图 1-1-A;
指令: "DRVID 1, 3000"	执行结果: 系统从当前点, 沿 Y 轴方向移动到 Y=4000 点, 其他轴坐标不变, 如图 1-1-B;
指令: "DRVIM 1, S130"	执行结果: 系统从当前点, 沿 Y 轴方向移动到 Y=4000 点, 其他轴坐标不变, 如图 1-1-B;




图 1- 1 单轴运动功能示意

2) . 直线运动

格式: COM X, #data1, #data2, #data3 / COM X, S#1, S#2, S#3

X: 指定运动类型:, 有效值{6,7};

#data1, #data2, #data3/S#1, S#2, S#3: 终点坐标或运动的数值; S#1, S#2, S#3 可以为M或S型变量;

指令: **LINAD** 绝对地址/常数值直线运动
LINAM 绝对地址/变量值直线运动
LINID 相对地址/常数值直线运动
LINIM 相对地址/变量值直线运动

说明: 1. 坐标仅指插补指定轴的坐标;
 2. 指令执行时, 受控目标将沿从当前位置到目标点(#data1, #data2, #data3)或(S#1, S#2, S#3)的直线, 按照设定速度运动。三个参数必须同为常数或者变量。
 3. 当执行运动指令时, 如果所涉及的轴还在运动中, 则等待该轴的运动停止后, 执行下条指令, 以下所有运动指令相同。

相对地址与绝对地址的判定:

相对地址: 以当前运动执行的起始点, 得到的相对坐标数值;

绝对地址: 以坐标原点为基点的坐标数值。

使用相对地址和绝对地址的指令有区别: 使用相对地址的指令其指令的倒数第二个字母为“I”, 使用绝对地址的为“A”;

常数值与变量值的判定:

常数值: 以本身数值作参数; 变量值: 以变量中存储的数值作参数;

使用常数值或变量值的指令有区别: 使用变量值的指令一般指令的最后一个字母为“M”。

注意: 所有运动指令的地址坐标参数以控制器发出的脉冲数为单位。

例: 当前XYZ坐标: (500, 1000, 800), 变量: S100=2000, S101=2500, S102=1500

指令: “LINAD 6, 2000, 2500” 执行结果: 系统从当前点直线运动到点 (2000, 2500, 1500), 见图 1-10A;

指令: “LINID 6, 2000, 2500” 执行结果: 系统从当前点直线运动到点 (2500, 3500, 2300), 见图 1-10B;

指令: “LINAM 6, S100, S101” 执行结果: 系统从当前点直线运动到点 (2000, 2500, 1500), 见图 1-10A;

指令: “LINIM 6, S100, S101” 执行结果: 系统从当前点直线运动到点 (2500, 3500, 2300), 见图 1-10B;




图 1- 10 直线插补运动功能示意

3). 设定圆心 (或圆弧中间点)

格式: **COM X, #data1, #data2, #data3 / COM X, S#1, S#2, S#3**

X: 指定运动类型, 有效值{8,9};

#data1, #data2/S#1, S#2: 圆心坐标或圆弧中间点坐标;

指令: **COID** 相对地址/常数值正向圆弧运动
COIM 相对地址/变量值正向圆弧运动

说明: 1. 该指令需与圆弧插补指令配合使用, 先设定圆心 (或圆弧中间点), 再由圆弧插补指令设定结束点坐标;

2. 具体为设定圆心或设定圆弧中间点, 根据其后圆弧插补指令而定;

3. 所有操作数必须同时为常数或者同时为变量;

4). 圆弧插补

格式: COM X, #data1, #data2, #data3 / COM X, S#1, S#2, S#3

X: 指定运动类型, 有效值{8, 9};

#data1, #data2, #data3/S#1, S#2, S#3: 圆弧插补终点坐标

指令:	CWAD	绝对地址/常数值正向圆弧运动
	CCWAD	绝对地址/常数值反向圆弧运动
	CWAM	绝对地址/变量值正向圆弧运动
	CCWAM	绝对地址/变量值反向圆弧运动
	CWID	相对地址/常数值正向圆弧运动
	CCWID	相对地址/常数值反向圆弧运动
	CWIM	相对地址/常数值正向圆弧运动
	CCWIM	相对地址/变量值反向圆弧运动
	CWADP	绝对地址/常数值三点圆弧运动
	CWAMP	绝对地址/变量值三点圆弧运动
	CWIDP	相对地址/常数值三点圆弧运动
	CWIMP	相对地址/变量值三点圆弧运动

说明: 1. 运动类型为 8 时, 实际为 XY 平面圆弧, Z 轴随动; 运动类型为 9 时, 实际为 AB 平面圆弧, C 轴随动;

2. 正向圆弧运动: 受控目标将沿以“已设定的圆心”为圆心, 从当前点按照设定速度顺时针圆弧运行至终点坐标;

3. 反向圆弧运动: 受控目标将沿以“已设定的圆心”为圆心, 从当前点按照设定速度逆时针圆弧运行至终点坐标;

4. 三点圆弧运动: 受控目标将从当前点按照设定速度经“已设定的圆弧中间点”圆弧运行至终点坐标; (不在同一直线的三个点可以确定一个唯一的圆弧路径);

5. 所有操作数必须同时为常数或者同时为变量;

6. 须保证坐标值正确。如果终点不在以起点和圆心所确定的圆上, 指令执行的结果有偏差, 并不可预料。

5). 运动停止

格式: COM X;

X: 运动类型, 有效值{0~9};

指令: **STOP** 中止所指定的运动

说明: 指令执行后, 控制器将关断对应运动类型的脉冲。

例: 指令: "STOP 2" 执行结果: 关断 Z 轴单轴运动脉冲;

指令: "STOP 6" 执行结果: 关断 XYZ 直线插补运动脉冲;

指令: "STOP 9" 执行结果: 关断 ABC 圆弧插补运动脉冲;

1.2.2 命令控制类

1). 速度设置

格式: COM X, #data1, #data2, #data3 / COM X, S#1, S#2, S#3

X: 运动类型, 有效值{0~9};

#data1/S#1: 起始速度;

#data2/S#2: 加速度;

#data3/S#3: 最高速度;

指令: **SPEED** 常数格式速度参数设置

SPEEDM 变量值格式速度参数设置

说明: 1. 该指令对其后的运动有效;

2. 速度曲线为标准梯形加速;

3. 速度参数单位为脉冲频率, 最低速度>1, 最高速度<200000;

4. 加速度越大, 其速度曲线越陡峭;

5. 对于插补速度的设置，其频率值对应于运动轨迹的线速度（即参与插补的两/三个轴的脉冲频率之和）；
6. 参数必须同为常数或者变量形式。

2) .运动等待

格式: **COM X**

X: 运动类型

指令: **PAUSE** 等待运动结束;

说明: 1. 指令执行后, 系统直到当前指定运动类型的运动执行结束, 再执行下一条指令。

2. 可以使用判断指令 (检测运动结束标记) 实现运动等待功能;

例: 指令: "PAUSE 0" 执行结果: 等待 X 轴的运动停止, 然后执行下一条指令, 如果 X 轴没有运动, 则直接执行下一条程序;

指令: "PAUSE 6" 执行结果: 等待 X, Y, Z 三个轴或 XYZ 插补运动停止, 然后执行下一条指令, 如果 X, Y, Z 轴都没有运动, 则直接执行下一条程序;

3) .延时

格式: **COM #data / COM S#1**

#data/S#1: 延时时间, 毫秒为单位;

指令: **DELAY** 固定时间延时

DELAYM 可变时间延时

说明: 指令执行后, 系统暂停 M1 毫秒的时间。"DELAY 0"可用作空指令 (注: 1 秒=1000 毫秒);

例: S150=3000;

指令: "DELAY 200" 执行结果: 延时 200 毫秒;

指令: "DELAYM S150" 执行结果: 延时 3 秒;

4) .程序结束

格式: **COM**

指令: **END** 程序结束

说明: 程序结束指令, 用来标示用户程序结束, 用户编程必需。

例: 指令: "END" 执行结果: 当系统执行到该条指令后, 程序停止执行, 返回准待机状态。

5) .速度改变

格式: **COM X, #data1, #data2 / COM X, S#1, S#2**

X: 运动类型;

#data1, S#1: 加速度;

#data2, S#2: 最高速度;

指令: **CHSPEED** 常数格式速度改变指令

CHSPEEDM 变量格式速度改变指令

说明: 该类指令适用于运动过程中的速度改变, 例如遇到减速点。该指令执行后, 所指定类型的运动速度将以改变至设定值。可以加速, 也可以减速。

6) .设定零点

格式: **COM**

指令: **SETC** 设置当前位置为零点 (绝对坐标原点)

说明: 该指令执行后, 当前坐标值清零。

例: 当前坐标 X=500, Y=600, Z=700, A=0, B=-1200, C=2500;

指令: "SETC" 执行结果: X=0, Y=0, Z=0, A=0, B=0, C=0;

7) .调用子程序

格式: **COM #line**

指令: **CALL / 0216**

说明: 程序跳转至#line 行执行程序 (自动保存当前程序行号), 与"RET"指令配合使用; 详见下一指令。

8) .程序返回

格式: **COM**

指令: **RET** 子程序调用返回

RETI 中断程序返回

说明: 1. **RET** 程序返回到"CALL"调用指令的下一行程序执行;

2. **RETI** 程序返回到中断程序执行前的指令的下一行程序执行;

例: 行号 指令

```

.....
20     CALL 100                    \跳转到"100"行程序执行
21     MOV M1,10
.....
100    DRVID 0,2000
.....
120    RET                         \返回到"21"行程序执行
    
```

9) .程序调用

格式: **COM #data / COM #S1**

#data: 调用的程序序号; #S1: #S1 的值为程序序号;

指令: **CALLPROG** 常数格式调用程序, 遇到 END 指令返回;

CALLPROGM 变量格式调用程序, 遇到 END 指令返回;

说明: 系统将执行指定的程序序号中的程序, 遇到"END"指令返回至原程序执行位置的下一条指令;

10) .运动结束提前量设置

格式: **COM X, #data1 / COM X, S#1**

X: 运动类型, 有效值{0~9};

#data/#S1: 提前量数值, 脉冲数为单位;

指令: **DRVFORE** 常数格式设置运动结束提前量

DRVFOREM 变量格式设置运动结束提前量

说明: 1. 指令执行后, 再执行相应的运动指令, 在运动结束前 (提前量), 系统自动设置标记-W301:B8 (参见《CRT-DM600M 应用开发说明》-W301: 系统运行状态 1);

2. 单轴运动直接为对应轴的脉冲数, 插补运动为相关轴的脉冲数总数;

3. 一般情况下, 该指令需与判断指令配合使用;

1.2.3 跳转类

1) .无条件跳转

格式: **COM #line / COM M#1 / COM W#1**

#line: 跳转的目的行号;

S#1, W#1 寄存器指定的行号;

指令: **JMP** 跳转到指定行

JMPM 跳转到 M/S 型变量的值所指定的行

JWP 跳转到 W 变量的值所指定的行

说明： 1. 执行该条指令，程序将跳转至#line 行或 M/S/W 变量指定的行接着执行。

2. 可以跳转当前行的前面也可跳转到当前行的后面，但行号不能大于系统支持的最大行，不能小于 1（以下所有跳转指令相同）。

3. 当程序中有出现多级的程序调用，即程序嵌套调用时，子程序返回建议使用“JMPM”；

例： 当前执行程序第 100 行，变量 M10=11，

指令：“JMP 10” 执行结果：程序跳转到第 10 行执行；

指令：“JMPM M10” 执行结果：程序跳转到第 11 行执行；

2). 位跳转

格式： **COM #line,B#1**

B#1:位变量;#line:目的行号;

指令： **JB** 指定位有效跳转；

JNB 指定位无效跳转；

JBM 以变量指定位，有效则跳转；

JNBM 以变量指定位，无效则跳转；

说明： 1. 通用位变量(B0-B15)1 有效，0 无效；输入口位变量 (I0-I7) 0 有效，1 无效；

2. 条件满足时跳转到指定行运行，否则执行下一条指令。

例：指令：“JB 10,B2” 执行结果：如果 B2=1，跳转到第 10 行程序；如果 B2=0，接着执行下一条程序；

指令：“JNB 10,B2” 执行结果：如果 B2=0，跳转到第 10 行程序；如果 B2=1，接着执行下一条程序；

指令：“JB 15,I1” 执行结果：如果 I1 输入点有效 (I1 为低电平)，跳转到第 15 行程序；如果 I1 输入点无效 (I1 为高电平)，接着执行下一条程序；

指令：“JNB 15,I1” 执行结果：如果 I1 输入点无效 (I1 为高电平)，跳转到第 15 行程序；如果 I1 输入点有效 (I1 为低电平)，接着执行下一条程序；

3). 比较跳转

格式： **COM #line,S#1,#data / COM #line,S#1,S#2**

COM #line,W#1,#data / COM #line,W#1,W#2

#line 跳转的目的行号；

S#1,#data/S#1, S#2:相比较的两个数 (可以为 M 或 S 变量) ；

指令： **JGD** 变量值与常数值比较,大于则跳转；

JGM 变量值与变量值比较,大于则跳转；

JLD 变量值与常数值比较,小于则跳转；

JLM 变量值与变量值比较,小于则跳转；

JED 变量值与常数值比较,等于则跳转；

JEM 变量值与变量值比较,等于则跳转；

JNED 变量值与常数值比较,不等于则跳转；

JNEM 变量值与变量值比较,不等于则跳转；

JWGD 字判断: W 变量值与常数值比较, 大于则跳转；

JWGW 字判断: W 变量值与 W 变量值比较, 大于则跳转；

JWLD 字判断: W 变量值与常数值比较, 小于则跳转；

JWLW 字判断: W 变量值与 W 变量值比较, 小于则跳转；

JWED 字判断: W 变量值与常数值比较, 等于则跳转；

JWEW 字判断: W 变量值与 W 变量值比较, 等于则跳转；

JNWED 字判断: W 变量值与常数值比较, 不等于则跳转；

JNWEW 字判断：W 变量值与 W 变量值比较，不等于则跳转；

说明：当相应条件成立时跳转到指定行，否则执行下一条指令；

4). 逻辑跳转

格式： **COM #line,W#1,#data / COM #line,W#1,W#2**

#line 跳转的目的行号；

W#1,#data/W#1, W#2:相比较的两个数；

指令： **JWAND** 字判断：W 变量值与常数值按位与，结果有效则跳转；

JWANDW 字判断：W 变量值与 W 变量值按位与，结果有效则跳转；

JNWAND 字判断：W 变量值与常数值按位与，结果无效则跳转；

JNWANDW 字判断：W 变量值与 W 变量值按位与，结果无效则跳转；

说明：当相应条件成立时跳转到指定行，否则执行下一条指令；

5). 组合条件跳转

格式： **COM #line,S#1,S#2**

#line 跳转的目的行号；

S#1: 指定 W 变量；S#2: 指定判断条件；

指令： **JBX** 字判断：指定的 W 变量，满足条件则跳转；

JNBX 字判断：指定的 W 变量，不满足条件则跳转；

说明：1. 当相应条件成立时跳转到指定行，否则执行下一条指令；

2. S#1, S#2 一般使用 M 变量；

3. W 变量指定，参见《CRT-DM600M 应用开发说明》- W 变量编址；

4. 判断条件：32 位数值，从低位起，每 2 位一组，指定 W 变量的每 1 位判断条件：

01: 有效；

10: 无效；

00/11: 不检测

6). 循环跳转

格式： **COM #line,#data / COM #line,S#1**

#line: 跳转的目的行号；

S#1: 指定跳转执行次数；

指令： **LOOP** 循环跳转 N 次 (N = #Data)；

LOOPM 循环跳转 S#1 次；

说明：1. 这两条指令用于建立循环，可以用常数指明次数，也可以用变量型指令以方便次数更改；

2. LOOP 指令不允许嵌套，即 Loop 指令与目的行之间不能再次出现该指令；如果必须使用嵌套循环，请使用 JMPM 指令实现。

例： M10=100,

指令：“LOOP 50,20” 执行结果：循环跳转到 50 行 20 次；

指令：“LOOPM 30,M10” 执行结果：循环跳转到 30 行 100 次；

1.2.4 逻辑(位操作)

1). 与

格式： **COM B#1, B#2**

指令： **AND** 逻辑与

说明：双操作数都为位变量。B#1 位变量与 B#2 位变量“与”，结果存于 B#1；当 B#1 为输出口位变量时，该指令影响输出口状态；B#1 不能为输入型 I/X。

例：当前 B1=1;B2=0, I1=0,O1=1,

指令：“AND B1,B2” 执行结果：B1=B1&B2=1&0=0,

指令：“AND O1,I1” 执行结果：O1=O1&I1=1&0=0, 输出口 O1 有效;

2).或

格式： COM B#1, B#2;

指令： OR 逻辑与

说明： 双操作数都为位变量。B#1 位变量和 B#2 位变量“或”，结果存于 B#1;当 B#1 为输出口位变量时，该指令影响输出口状态；B#1 不能为输入型 I/X。

例：当前 B1=0;B2=1, I1=1,O1=0,

指令：“OR B1,B2” 执行结果：B1=B1|B2=0|1=1;

指令：“OR O1,I1” 执行结果：O1=O1|I1=0|1=1, 输出口 O1 无效;

3).非

格式： COM B#1;

指令： CPL 逻辑取反

说明： 操作数为位变量。该指令对 B#1 位变量的值取反;当 B#1 为输出口位变量时，该指令改变输出口状态；B#1 不能为输入型 I/X。

例：B1=0,O3=1;

指令：“CPL B1” 执行结果：B1=!B=!0=1;

指令：“CPL O3” 执行结果：O3=!O3=!1=0, 输出口 O3 反转;

4).置位

格式： COM B#1;

指令： SETB 置 1 (有效)

说明： 操作数为位变量。该指令对 B#1 位变量的值置 1;当 B#1 为输出口位变量时，该指令使输出口有效 (低电平); B#1 不能为输入型 I/X。

例：指令：“SETB B1” 执行结果：B1=1;

指令：“SETB O6” 执行结果：O6=0, 输出口 O6 有效;

5).清零

格式： COM B#1;

指令： CLR B 置 0 (无效)

说明： 操作数为位变量。该指令对 B#1 位变量的值清零;当 B#1 为输出口位变量时，该指令使输出口无效 (高电平); B#1 不能为输入型 I/X。

例：指令：“CLR B1” 执行结果：B1=0

指令：“CLR B O6” 执行结果：O6=1, 输出口 O6 无效;

6).按位与

格式： COM W#1,#data1 / COM W#1,W#2;

指令： WAND 字操作：W 变量和#Data2 按位与 (逻辑位操作);

WANDW 字操作：W 变量和#Data2 按位与 (逻辑位操作);

说明： 操作规则：参加运算的两个变量，若两者相应的位都为 1，则该位结果值为 1，否则为 0;

7).按位或

格式： COM W#1,#data1 / COM W#1,W#2;

指令： WOR 字操作：W 变量和#Data2 按位或 (逻辑位操作);

WORW 字操作：W 变量和#Data2 按位或（逻辑位操作）；

说明： 操作规则：参加运算的两个变量，若两者相应的位有一个为 1，则该位结果值为 1，否则为 0；

8).按位取反

格式： **COM W#1**

指令： **WCPL** 字操作：W 变量按位取反

说明： W 变量的二进制数值，按位进行取反，即 0 变 1，1 变 0；

9).移位

格式： **COM W#1,#Data / COM W#1, W#2**

指令： **WSFTL** 字操作：W 变量的值左移 N（#data）位

WSFTLW 字操作：W 变量的值左移 N（W#2 的值）位

WSFTR 字操作：W 变量的值右移 N（#data）位

WSFTRW 字操作：W 变量的值右移 N（W#2 的值）位

说明： 1. 将 W 变量的二进制数值全部左移或右移若干位，移位后空白位补 0，而溢出的位舍弃；

2. 左移：高位移除，低位补零；右移：低位移除，高位补零；

1.2.5 运算类

运算指令的目的操作数（第一参数）必须为可读写变量（如 M/F 型变量）；

指令有两个参数的，结果存于第一参数中，第二参数值不变；

1).加

格式： **COM M#1,#data1 / COM M#1,S#2;**

COM F#1,#fdata1 / COM F#1,F#2;

COM W#1,#data1 / COM W#1,W#2;

指令： **ADD** 整型运算：M 变量加常数值

ADDM 整型运算：M 变量加变量值

FADD 浮点运算：F 变量加常数值

FADDM 浮点运算：F 变量加变量值

WADD 字运算：W 变量加变量值

WADDW 字运算：W 变量加 W 变量值

说明： **ADD** 第二参数只能是整型数；第一参数如果是 F 变量，F 变量的小数部分将自动被删除；

ADDM 第一参数如果是 F 变量，系统将取两个参数的整数部分相加，结果也只有整数部分；

FADD/FADDM 第一参数如果是 M 变量，系统将取两个参数的整数部分相加；

WADD/WADDW 结果溢出（大于 65535/0xFFFF）时，自动进位，结果只保留有效位（低 16 位）；

例：M1=200,M2=300,S100=400；

指令：“ADD M1,500” 执行结果：M1=M1+500=200+500=700；

指令：“ADDM M1,M2” 执行结果：M1=M1+M2=200+300=500；

指令：“ADDM M1,S100” 执行结果：M1=M1+S100=200+400=600；

2).减

格式： **COM M#1,#data1 / COM M#1,S#2;**

COM F#1,#fdata1 / COM F#1,F#2;

COM W#1,#data1 / COM W#1,W#2;

指令： **SUB** 整型运算：变量减常数值

SUBM 整型运算：变量减变量值（M 或 S 型变量）

FSUB F 变量减常数值
FSUBM F 变量减变量值
WSUB 字运算: W 变量减变量值
WSUBW 字运算: W 变量减 W 变量值

说明: **SUB** 第二参数只能是整型数; 第一参数如果是 F 变量, 其小数部分将自动被删除;
SUBM 第一参数如果是 F 变量, 系统将取两个参数的整数部分相减, 结果也只有整数部分;
FSUB/FSUBM 第一参数如果是 M 变量, 系统将取两个参数的整数部分相减;
WSUB/WSUBW 结果溢出 (小于 0), 只保留有效位 (低 16 位);

例: M1=200, M2=300, S100=400;
 指令: "SUB M1, 500" 执行结果: M1=M1-500=200-500=-300;
 指令: "SUBM M1, M2" 执行结果: M1=M1-M2=200-300=-100;
 指令: "SUBM M1, S100" 执行结果: M1=M1-S100=200-400=-200;

3). 乘

格式: **COM M#1, #data1 / COM M#1, S#2;**
COM F#1, #fdata1 / COM F#1, F#2;

指令: **MUL** 整型运算: 变量乘以常数值
MULM 整型运算: 变量乘以变量值
FMUL F 型变量乘以常数值
FMULM F 型变量乘以变量值

说明: **MUL** 第二参数只能是整型数; 第一参数如果是 F 变量, 其小数部分将自动被删除 (后运算);
MULM 第一参数如果是 F 变量, 系统将取两个参数的整数部分相乘, 结果也只有整数部分;
FMUL/FMULM 第一参数如果是 M 变量, 系统将取两个参数的整数部分相乘;

例: M1=200, M2=12, S100=13;
 指令: "MUL M1, 11" 执行结果: M1=M1*11=200*11=2200;
 指令: "MULM M1, M2" 执行结果: M1=M1*M2=200*12=2400;
 指令: "MULM M1, S100" 执行结果: M1=M1*S100=200*13=2600;

4). 除

格式: **COM M#1, #data1 / COM M#1, S#2;**
COM F#1, #fdata1 / COM F#1, F#2;

指令: **DIV** 整型运算: 变量除以常数值
DIVM 整型运算: 变量除以变量值
FDIV F 型变量除以常数值
FDIVM F 型变量除以变量值

说明: **DIV** 第二参数只能是整型数; 第一参数如果是 F 变量, 其小数部分将自动被删除 (后运算);
DIVM 第一参数如果是 F 变量, 系统将取两个参数的整数部分相除, 结果也只有整数部分;
FDIV/FDIVM 第一参数如果是 M 变量, 系统将取两个参数的整数部分相除;

例: M1=2000, M2=12, S100=13;
 指令: "DIV M1, 10" 执行结果: M1=M1/10=2000/10=200;
 指令: "DIVM M1, M2" 执行结果: M1=M1/M2=2000/12=166;
 指令: "DIVM M1, S100" 执行结果: M1=M1/S100=2000/13=153;

5). 清零

格式: **COM M#1 / COM F#1;**
 指令: **CLR** 变量值清零;

说明: 无;

6). 自增

格式: COM M#1 / COM F#1;

指令: INC 变量 M#1 的值加 1;

说明: 1. M 型变量 M#1 每执行该指令一次, 其值增一; 多用于循环、计数。
2. 如果参数为 F 型变量, 其值: 整数部分加 1, 小数部分自动清除;

例: 当前 M12=10,

指令: "INC M12" 执行结果: M12=M12+1=11;

7). 自减

格式: COM M#1;

指令: DEC 整型运算: 变量 M#1 的值减 1;

说明: 1. 如果参数为 F 型变量, 每该指令执行一次, 其值增一 (多用于循环、计数);
2. 如果参数为 F 型变量, 其值: 整数部分减 1, 小数部分自动清除;

例: 当前 M12=10,

指令: "DEC M12" 执行结果: M12=M12-1=9;

1.2.6 数据传送类

浮点型 S/M 变量: S/M 变量正常表示为整型变量; 但触摸屏设备可以按 Modbus 地址将其定义为浮点 32 位数据, 控制器读取时, 可以使用指令 "FMOVF"、"FLPF" 获取正确的浮点数值, 将其传送至 F 变量即可用于其他处理。

1). 赋值

格式: COM M#1, #data2 / COM M#1, S#2 /
COM F#1, #fdata2 / COM F#1, F#1 /
COM W#1, #data2 / COM W#1, W#1;

指令: MOV 整型操作: 常数送入 M 变量;
MOV M 整型操作: S/M 变量的值送入 M 变量;
FMOV 浮点操作: 常数送入 F 变量;
FMOV M 浮点操作: S/M 变量的值送入 F 变量;
FMOV F 浮点操作: 浮点型 S/M 变量的浮点值送入 F 变量;
WMOV 字操作: 常数送入 W 变量;
WMOV W 字操作: W#2 变量的值送入 W 变量;

说明: **MOV** 第二参数只能是整型数; 第一参数如果是 F 变量, F 变量的小数部分将自动被删除;
MOV M 第一参数如果是 F 变量, 系统将取两个参数的整数部分相加, 结果也只有整数部分;
FMOV/FMOV M 第一参数如果是 M 变量, 系统将取两个参数的整数部分相加;
FMOV F 第二参数为浮点数, 第一参数一般为 S/M 型变量,

例: M0=101, S100=202,

指令: "MOV M2, 100" 执行结果: M2=100;

指令: "MOV M2, M0" 执行结果: M2=M0=101;

指令: "MOV M2, S100" 执行结果: M2=S100=202;

2). 指针取值

格式: COM M#1, S#2 / COM W#1, W#2

指令: LP 整型操作: S#2 值指定的变量的整型值送入 M 变量
FLP 浮点操作: S#2 值指定的变量的浮点值送入 F 变量
FLPF 浮点操作: S#2 值指定的浮点型 S/M 变量的浮点值送入 F 变量

WLP 字操作：w#2 值指定的变量的值送入 w 变量

说明：以变量 M#2 的值为“统一编码序号”的变量，将其数值送入 M#1 变量中；该指令可以认为是指针操作；

例： M0=2, M3=1200, S200=1890; M4=3;

指令：“LP M0, M3” 执行结果：M0=S200=1890;

 “LP M0, M4” 执行结果：M0=M3=1200;

3) .s 参数写入

格式： **COM M#1, #data2 / COM M#1, S#2**

指令： SLD 整型操作：数值存入 s 型变量；

 SLM 整型操作：变量数值存入 s 型变量；

 SLP 整型操作：#data2 指定的变量的数值存入 s 型变量；

 SLPM 整型操作：S#2 数值指定的变量的数值存入 s 型变量；

说明：1. S 变量赋值指令在程序中一定谨慎使用，程序循环中频繁写入将造成控制器硬件损坏；

 2. SLPM 的使用类似 LP；

1.3 指令编码表

(一) 运动类指令

指令名称	指令参数	说明
DRVAD	X, #data	指定某个轴运动到指定坐标, #data 为整型数, S#1 可以为 M/S
DRVAM	X, S#1	
DRVID	X, #data	指定某个轴运动若干数值, #data 为整型数, S#1 可以为 M/S
DRVIM	X, S#1	
LINAD	X, #data1, #data2, #data3	三轴直线插补命令, 运动到目的坐标, 参数必须同为常数或 M/S 变量
LINAM	X, S#1, S#2, S#3	
LINID	X, #data1, #data2, #data3	三轴直线插补命令, 相对坐标参数, 参数必须同为常数或 M/S 变量
LINIM	X, S#1, S#2, S#3	
COID	X, #data1, #data2, #data3	设定圆心/圆弧中间点, 由其后圆弧插补指令确定具体功能
COIM	X, S#1, S#2, S#3	
CWAD	X, #data1, #data2, #data3	正向圆弧插补, 并指定终点 (绝对坐标), COID/COIM 指定圆心坐标
CWAM	X, S#1, S#2, S#3	
CCWAD	X, #data1, #data2, #data3	逆向圆弧插补, 指定终点 (绝对坐标), COID/COIM 指定圆心坐标
CCWAM	X, S#1, S#2, S#3	
CWID	X, #data1, #data2, #data3	正向圆弧插补, 指定终点 (相对坐标), COID/COIM 指定圆心坐标
CWIM	X, S#1, S#2, S#3	
CCWID	X, #data1, #data2, #data3	逆向圆弧插补, 指定终点 (相对坐标), COID/COIM 指定圆心坐标
CCWIM	X, S#1, S#2, S#3	
CWADP	X, #data1, #data2, #data3	三点圆弧, 指定终点 (绝对坐标), COID/COIM 指定圆弧中间点
CWAMP	X, S#1, S#2, S#3	
CWIDP	X, #data1, #data2, #data3	三点圆弧, 指定终点 (相对坐标), COID/COIM 指定圆弧中间点
CWIMP	X, S#1, S#2, S#3	
LLAD	X, #data1, #data2, #data3	指定三轴随前一运动 (直线或圆弧插补) 做三轴联动直线插补, 当前以绝对坐标指定
LLAM	X, S#1, S#2, S#3	
LLID	X, #data1, #data2, #data3	指定三轴随前一运动 (直线或圆弧插补) 做三轴联动直线插补, 当前以相对坐标指定
LLIM	X, S#1, S#2, S#3	
STOP	X	让某个轴/运动类型停止

(二) 命令控制类指令

指令名称	指令参数	说明
SPEED	X, #data1, #data2, #data3	设定某个轴/某类运动的起速, 加速度, 高速; 参数必须同为常数或 M/S 变量
SPEEDM	X, S#1, S#2, S#3	
PAUSE	X	等待某个轴、某类运动的脉冲发完
DELAY	#data1	延时指令, 延时多少时间, 毫秒为单位
DELAYM	S#1	
END	---	程序结束
CHSPEED	X, #data1, #data2	使某个轴、某类运动的速度改变为设定值
CHSPEEDM	X, S#1, S#2	
SETC	---	设定原点, 即坐标值清零

CALL	#line	调用某行的程序
RET	---	返回 CALL 指令调用的下一行
CALLPROG	#data1	调用子程序, 遇 END 指令返回
CALLPROGM	S#1	
DRVFORE	X, #data	设置运动结束提前量
DRVFOREM	X, S#1	

(三) 跳转类指令

指令名称	指令参数	说明
JMP	#line	跳转到某行程序执行
JMPM	#line, #M1	同上, 但行号存于 M 变量中
JWP	#line, W#1	同上, 但行号存于 W 变量中
JB	#line, #B1	某个位变量有效的话, 跳转到某一行
JNB	#line, #B1	某个位变量无效的话, 跳转到某一行
JBM	#line, #M1	M 变量指定的位变量有效的话, 跳转到某一行
JNBM	#line, #M1	M 变量指定的位变量无效的话, 跳转到某一行
JGD	#line, S#1, #data1	如果指定的 M 或 S 变量大于某个数值的话, 跳转到某一行
JGM	#line, S#1, S#2	指定的 M 或 S 变量大于另一个 M 或 S 变量, 跳转到某一行
JLD	#line, S#1, #data1	如果指定的 M 或 S 变量小于某个数值的话, 跳转到某一行
JLM	#line, S#1, S#2	指定的 M 或 S 变量小于另一个 M 或 S 变量, 跳转到某一行
JED	#line, S#1, #data1	如果指定的 M 或 S 变量等于某个数值的话, 跳转到某一行
JEM	#line, S#1, S#2	指定的 M 或 S 变量等于另一个 M 或 S 变量, 跳转到某一行
JNED	#line, S#1, #data1	如果指定的 M 或 S 变量不等于某个数值的话, 跳转到某一行
JNEM	#line, S#1, S#2	指定的 M 或 S 变量不等于另一个 M 或 S 变量, 跳转到某一行
LOOP	#line, #data1	指定跳转到某一行若干次
LOOPM	#line, S#1	同上, 但次数存于 S/M 变量中
JWGD	#line, W#1, #wdata	如果指定的 W 变量大于某个数值的话, 跳转到某一行
JWGW	#line, W#1, W#2	指定的 W 变量大于另一个 W 变量, 跳转到某一行
JWLD	#line, W#1, #wdata	如果指定的 W 变量小于某个数值的话, 跳转到某一行
JWLW	#line, W#1, W#2	指定的 W 变量小于另一个 W 变量, 跳转到某一行
JWED	#line, W#1, #wdata	如果指定的 W 变量等于某个数值的话, 跳转到某一行
JWEW	#line, W#1, W#2	指定的 W 变量等于另一个 W, 跳转到某一行
JWNED	#line, W#1, #wdata	如果指定的 W 变量不等于某个数值的话, 跳转到某一行
JWNEW	#line, W#1, W#2	指定的 W 变量不等于另一个 W 变量, 跳转到某一行
JWAND	#line, W#1, #wdata	如果 W 变量按位与某个数值, 结果不为零 (有效), 跳转到某一行
JWANDW	#line, W#1, W#2	2 个 W 变量按位与, 结果不为零 (有效), 跳转到某一行
JWNAND	#line, W#1, #wdata	如果 W 变量按位与某个数值, 结果为零 (无效), 跳转到某一行
JWNANDW	#line, W#1, W#2	2 个 W 变量按位与, 结果为零 (无效), 跳转到某一行
JBX	#line, S#1, S#2	S#1 指定的 W 变量, 满足 S#2 指定的条件即跳转
JNBX	#line, S#1, S#2	S#1 指定的 W 变量, 不满足 S#2 指定的条件即跳转

(四) 逻辑类指令 (对位操作)

指令名称	指令参数	说明
------	------	----

AND	B#1, B#2	两个位变量进行与, 存于第一个位变量
OR	B#1, B#2	两个位变量进行或, 存于第一个位变量
CPL	B#1	将某个位变量取反
SETB	B#1	将某个位变量置位
CLRB	B#1	将某个位变量清零
WAND	W#1, #wdata	字操作: 按位与, W#1 和 16 位数
WANDW	W#1, W#2	字操作: 按位与, W#1 和 W#2
WOR	W#1, #wdata	字操作: 按位或, W#1 和 16 位数
WORW	W#1, W#2	字操作: 按位或, W#1 和 W#2
WCPL	W#1	字操作: W#1 按位取反
WSFTL	W#1, #wdata	字操作: W#1 左移#wdata 位
WSFTLW	W#1, W#2	字操作: 左移 W#2 位
WSFTR	W#1, #wdata	字操作: 右移#wdata 位
WSFTRW	W#1, W#2	字操作: 右移 W#2 位

(五) 运算类指令

指令名称	指令代码	说明
ADD	M#1, #data	指定的 M 变量加上某一数值
ADDM	M#1, M#2	同上, 但数值存于另一个 M 或 S 变量中
SUB	M#1, #data	指定的 M 变量减去某一数值
SUBM	M#1, M#2	同上, 但数值存于另一个 M 或 S 变量中
INC	M#1	指定的 M 变量加 1
DEC	M#1	指定的 M 变量减 1
CLR	M#1	清指定的 M 变量
MUL	M#1, #data	指定的 M 变量乘于某一数值
MULM	M#1, M#2	同上, 但数值存于另一个 M 或 S 变量中
DIV	M#1, #data	指定的 M 变量除以某一数值
DIVM	M#1, M#2	同上, 但数值存于另一个 M 或 S 变量中
FADD	FM#1, #fdata	浮点加
FADDM	FM#1, FM#2	
FSUB	FM#1, #fdata	浮点减
FSUBM	FM#1, FM#2	
FMUL	FM#1, #fdata	浮点乘
FMULM	FM#1, FM#2	
FDIV	FM#1, #fdata	浮点除
FDIVM	FM#1, FM#2	
WADD	W#1, #wdata	字操作: 加
WANDW	W#1, W#2	
WSUB	W#1, #wdata	字操作: 减
WSUBW	W#1, W#2	

(六) 数据传送类指令

指令名称	指令代码	说明
MOV	M#1, #data	数值赋给 M#1

MOV	M#1, S#2	S#2 的数值赋给 M#1
FMOV	F#1, #fdata	数值赋给 F#1
FMOV	F#1, F#2	F#2 的数值赋给 F#1
WMOV	W#1, #wdata	数值赋给 W#1
WMOV	W#1, W#2	W#2 的数值赋给 W#1
FMOV	F#1, S#2	浮点型 S/M 变量 的值赋给 F#1
LP	M#1, S#2	将 S#2 变量中的值所代表的 S/M 变量的值赋给 M#1 变量
FLP	M#1, S#2	浮点取指
FLP	F#1, S#2	将 S#2 变量中的值所代表的 浮点型 S/M 变量 的值赋给 F#1 变量
SLD	S#1, #data	S#1 变量写入: 固定数值
SLM	S#1, S#2	S#1 变量写入: S#2 的数值
SLP	S#1, #data	S#1 变量写入: #data 所指定的参数的数值
SLPM	S#1, S#2	S#1 变量写入: S#2 所指定的参数的数值
WLP	W#1, W#2	W#2 指定的 W 变量值写入 W#1
WSLP	W#1, w#2	W#2 的值写入 W#1 指定的 W 变量